

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Překontrolujte si, zda tapeta odpovídá Vaší objednávce a zda role jsou ze stejné šarže. Dále si překontrolujte, zda máte dostatek materiálu. Může se stát, že role z této várky budou vyprodány, pokud je bude potřeba později doobjednat. Při reklamaci musí být všechny vadné kusy tapet vráceny s označením role / s etiketou /. Rozstříhané role nelze vrátet. Nesnažte se zkombinovat koberec, malování atd. dříve než Vám přijdou tapety. Barvy nemusejí vždy na 100% odpovídat vzorníku.

Povrch

Stěny musejí být suché, čisté, zpevněné a lehce absorpční. Doporučujeme použít Patent Dekor netkaný tapetový podklad pro perfektně připravený podklad.

Lepidlo

Doporučujeme používat kvalitní lepidlo na vinylové nebo vliesové tapety.

Rohy

Pokud lepíte těžké tapety, tak doporučujeme použít rohový profil pro lepší výsledek.

Kolekce – ZERO, BOTANICUS, HORTUS, OPALIA – mačkané

Použijte lepidlo na tapetu a nechte nasáknout po dobu 8-10 minut. Při lepení použijte měkký váleček na odstranění vzduchových bublin a vyrovnání okrajů. Pozor, lepidlo z vrchní strany tapety okamžitě odstraňte použitím jemné vlhké houbičky. Odstraňujte jemně, nikoli škrábáním či dřením. Vyhněte se vysoké teplotě v místnosti a průvanu během tapetování.

Kolekce – ORO – kovové

Naneste lepidlo na zeď, není potřeba nechat tapetu nasáknout lepidlem. Na spojení tapet použijte měkký váleček. Abychom zabránili skvrnám z nadbytku lepidla při přikládání tapet, doporučujeme označit na zeď, kde budou spáry a nanést lepidlo horizontálními tahy malířským štětcem asi 15 cm po obou stranách označení podkladu. To má zajistit dostatek lepidla na stěně k tomu, aby byla tapeta pevně přilepena. Vyhněte se vysoké teplotě v místnosti a průvanu během tapetování.

Kolekce – COCOON – viskózní

Vzhledem k tomu, že je vrchní povrch tapety vyroben z viskózních vláken, je potřeba velké opatrnosti při instalaci, aby se lepidlo nedostalo na vrchní povrch a nedošlo k poškození tapety. Na spojení tapet použijte měkký váleček. Abychom zabránili skvrnám z nadbytku lepidla při přikládání tapet, doporučujeme označit na zeď, kde budou spáry a nanést lepidlo horizontálními tahy malířským štětcem. Lepidlo naneste asi 15cm po obou stranách označení podkladu. To má zajistit dostatek lepidla na stěně k tomu, aby byla tapeta pevně přilepena. Vyhněte se vysoké teplotě v místnosti a průvanu během tapetování.

Kolekce – ROTONDA, SWING, PRIMAVERA – korálky

Lepidlo naneste na zeď. Použijte speciální lepidlo s 10% disperzí /určené pro skleněná vlákna/, nařežte si délky a šířky na stole nůžkami. Kartáčkem odstraňte odpadlé korálky.

Napojení tapet k sobě použijte měkký váleček. Pozor, lepidlo z druhé strany tapety okamžitě odstraňte použitím jemné vlhké houbičky. Na začištění tapety u stropu a podlahy použijte velmi ostrý nůž, u kterého budete často měnit čepele. Vyhněte se vysoké teplotě v místnosti a průvanu během tapetování.

VINYLOVÉ TAPETY

Před zpracováním

Na příbalovém letáčku je uvedeno číslo šarže. Na jednu stěnu lepte jen tapety se stejným číslem šarže, aby se nevyskytly barevné odchylky. Pokud je za tímto číslem uveden symbol převráceného lepení, lepí se každý následující pruh v opačném směru než předcházející. Dbejte na uvedenou délku vzoru, tzv. raportu. Pokud není délka vzoru uvedena, ale je u raportu poznámka "ansatzfrei" lepí se tapeta bez sesazování vzoru.

Správný podklad

Musí být čistý, suchý, pevný, rovný a lehce savý. Staré tapety a nedržící nátěry je třeba odstranit, nerovnosti vyrovnat. U tapet s označením VLIES dbejte na jednobarevný, pokud možno světlý podklad. Plochy s různým odstínem by mohly prosvítat.

Lepidlo

Používejte značkové lepidlo a dbejte na dodržení návodu na jeho použití. Vždy podle podkladu přimíchejte 10 až 15% disperzního lepidla. Doporučujeme lepidlo Metylén od firmy Henkel.

Nanášení lepidla

Pruhy tapet vyrolujte vždy ve stejném směru a ustrihněte. Naneste lepidlo sytě a rovnoměrně i na hrany. Oba konce pruhů volně přeložte a pruh lehce bez zlomení srolujte. Nechte 5-10 minut měknout. Dbejte na stejnou dobu měkčení u všech pruhů.

Lepení

Tapetovacím kartáčem nebo gumovým válečkem vytlačte bubliny a přitlačte pruh na stěnu. Pruhy lepte čistě k sobě na doraz, aby nevznikl přesah. Spoje se mohou případně ještě opatrně přitlačit válečkem na spoje. Přilepení problematických ploch /např. okenních výklenků nebo rohů/ se doporučuje dvojitý řez, případně ještě dodatečně nanést disperzní lepidlo. Případné skvrny od lepidla ihned odstraňte čistou vodou, v žádném případě nedrhňte. Během schnutí dbejte na konstantní prostorovou teplotu.

Kontrola

Po zpracování tří pruhů zkontrolujte prosím případné nedostatky kvality. U mnoha vzorů slouží jako předloha příroda se záměrnými nepravidelnostmi a stíny. Tyto efekty dávají mnohým tapetám osobitost a nejsou podnětem k reklamacím. Výrobce v žádném případě nepřebírá náklady na zpracování více jak tří pruhů. Příbalové letáky a vzory prosím uschovejte.

Upozornění:

Tapety s označením VLIES nebo STABILIT lze lepit za sucha, tzn. lepidlo se nanese na stěnu, na ní se přiloží suchá tapeta přitlačí se.